

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Mejora.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Rehabilitación de Toma de Agua.
Fecha	24- Abril-2019
Comunidad	San Benito, Distrito de Omar Torrijos Colon.
Ubicación	
Lugar	Toma de Agua.
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	Justino Fuentes
Nombre de Part. MPSA	Aristides Martinez, Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	Comunitarios.
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	JAAR
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Inspección condiciones actuales de la toma.
Acciones	
Resultados	Se realiza gira a la toma actual de la comunidad por petición de los miembros de la JAAR para evaluar las condiciones de la misma ya que según ellos el agua se está desviando por los muros y no completa el llenado que se requiere de la misma. Se inspecciona todo el perímetro y se confirma que el agua se desvía entre la losa y el muro impidiendo el llenado de la toma. Por las condiciones del inicio de la temporada lluviosa se le recomienda a la JAAR esperar a que pase esta temporada y así se puedan organizar para que reúnan todo lo necesario para colocar un sobre piso para evitar la fuga del líquido. De igual forma se realiza inspección a los tanques de reservas del agua y se verifica que el clorinador no ha sido instalado al sistema de agua. La JAAR solicita una donación de un nuevo clorinador para que el sistema quede funcionando de forma correcta y el agua cumpla con su clorado.
Seguimiento	Darle seguimiento al comportamiento de la toma.

Documentación fotográfica.

